

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím si prosím přečtěte český návod.

Tento leták nenahrazuje návod k použití.

Než začnete měřit...

Přečtěte si prosím český návod



Tester není vodotěsný.


Měřicí sondu ponořujte pouze po maximální úroveň ponoru – pod barevnou šroubovací matici.



Ponoření nad tuto hranici může způsobit vniknutí vody do přístroje a následné chybné měření nebo poškození zařízení.



Pro správné měření postačuje ponořit pouze měřicí sondu. Maximální hloubka ponoru je až pod barevnou šroubovací matici. Tato část představuje pouze bezpečnostní rezervu a při běžném měření není potřeba ji využívat.



**MAXIMÁLNÍ
HLADINA PONORU**

Ponořujte maximálně po tuto lini.
Ponoření nad tuto hranici může poškodit přístroj.

Více informací naleznete v českém návodu.



TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- ✓ Před prvním použitím proveďte kalibraci dle návodu.
- ✓ Po měření sondu opláchněte čistou vodou a osušte.
- ✓ Tester chraňte před znečištěním, pádem a extrémními teplotami.
- ✓ Uchovávejte v suchu a s nasazeným ochranným krytem sondy.



NÁVOD KE STAŽENÍ

Pomocí QR kódu se dostanete na rozcestník pro návody.

Konkrétní český návod najdete na produktové stránce výrobku v záložce „Soubory ke stažení“.



www.w-star.cz/navody

(rozcestník pro návody)



POTŘEBUJETE POMOC?

Jsme tu pro vás.



objednavky@wstar.cz



602 503 007



Vyberte svůj model
a stáhněte český návod.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty W-STAR.

Přejeme vám spolehlivá měření a spokojenost s naším produktem.